

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl  
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **I-BUS RESLER oryginalny interfejs do Ibus App + licencja - do BMW E46, E39, E38, X3 E83, X5 E70, Z4 E85 E86, MINI R50, R52, R53**

Producent:

Cena brutto: 590.00 zł

Cena netto: 479.67 zł

[\*\*Kup w sklepie konektor5000.pl\*\*](https://sklep.konektor5000.pl)


---

Opis produktu

### **Moduł Resler I-BUS App**

oryginalny interfejs + licencja OBC Ibus App


Image not found or type unknown



**Możliwości interfejsu Resler USB w połączeniu z popularną aplikacją I-BUS App OBC:**

- wyświetlanie i resetowanie danych OBC
- wyświetlanie danych OBC w zestawie wskaźników (prędkość, płyn chłodzący, temperatura oleju lub napięcie)
- kodowanie amerykańskich kierunkowskazów, podwójnych impulsów migania świateł awaryjnych, świateł powrotu do domu i świateł do jazdy dziennej za pomocą świateł drogowych/martwych
- kodowanie sygnału włączenia/wyłączenia PDC, kryterium wyłączenia i głośności tylnej
- sterowanie oświetleniem z możliwością zapamiętania sekwencji (6 pamięci)
- wizualizacja PDC i wyświetlanie odległości
- włączanie/wyłączanie dodatkowego ogrzewania/wentylacji
- składanie/rozkładanie lusterka
- komfortowe miganie (regulowane 2 - 7x)
- włącz światło za pomocą świateł przeciwmgielnych
- światła do jazdy dziennej poprzez przednie światła przeciwmgielne lub światła postojowe od 1. lub 2. stopnia zapłonu
- automatyczne ryglowanie po xx km/h
- automatyczne odblokowanie przy stopniu zapłonu 0 i/lub zaciągniętym hamulcu ręcznym
- wyświetlanie informacji o pojeździe

Image not found or type unknown



**Oryginalny interfejs Resler USB do komunikacji przez I-BUS/K-BUS/P-BUS i innych LIN-BUS.**


Oryginalny interfejs twórcy aplikacji IBUS zapewnia idealną jakość połączenia z komputerem czy smartfonem Android. Jak można poczytać na forach BMW - nie jest to takie oczywiste w przypadku interfejsów innych producentów.

Nie jest wymagana instalacja sterowników, która zawsze rodzi potencjalne problemy. Moduł Resler posiada zintegrowane sterowniki do najpopularniejszych systemów operacyjnych.

### **Modele BMW korzystające z iBUS - kompatybilne z interfejsem:**

- BMW seria 3 E46 (1998-2007)
- BMW seria 5 E39 (1995-2004)
- BMW seria 7 E38 (1994-2001)
- BMW X3 E83 (2003-2009)
- BMW X5 E53 (1999-2006)
- BMW Z4 E85 E86 (2002-2008)
- BMW Mini One i Cooper R50 (2001-2006)
- BMW Mini kabriolet R52 (2005-2008)
- BMW Mini Cooper S R53 (2001-2006)
- BMW Range Rover L322 (1999-2005)
- BMW Rover 75 R40 (1999-2005)
- BMW MG ZT X10 / ZT-T X11 (2001-2005)
- BMW Rolls Royce Phantom RR1 (2003-2007)

Image not found or type unknown



### **Instalacja**

Aby podłączyć interfejs IBUS do Twojego auta wystarczy podłączyć tylko 3 przewody do wiązki elektrycznej pojazdu: 12V, GND (masa), IBUS/KBUS.

Przykładowe lokalizacje tych przewodów w aucie:

- złącze 3-pin do zmieniarkei CD
- złącza do radia
- złącza do modułu świateł
- złącza do modułu GM
- złącza do nawigacji MK.

Dokładna instrukcja instalacji znajduje się w poradniku producenta (jest w języku niemieckim - wystarczy przetłumaczyć):

[https://wiki.ibus-app.de/index.php?title=Einbauanleitung\\_f%C3%BCr\\_Resler\\_Modul\\_und\\_Resler\\_Interface](https://wiki.ibus-app.de/index.php?title=Einbauanleitung_f%C3%BCr_Resler_Modul_und_Resler_Interface)


Interfejs Resler USB IBUS można uszkodzić tylko mechanicznie bądź tylko przez zwarcie zasilania lub niepoprawne podłączenie.

Tego typu usterki nie podlegają gwarancji.

### **Nie prowadzimy wsparcia dla oprogramowania.**

Interfejs obsługujemy za pomocą komputera z Windows lub smartfona Android (w zależności od aplikacji).

Image not found or type unknown







## Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs moduł Resler USB I-BUS
- licencja do I-BUS App OBC na 1 pojazd
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Po zakupie prosimy przesłać VIN pojazdu (potrzebny do aktywacji licencji IBUS). Licencja zostanie aktywowana w ciągu kilku dni od dostarczenia numeru VIN.

Nie prowadzimy wsparcia dla oprogramowania.





---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 05:33